



WTA Pt100 热电阻温度变送器

信号输入: Pt100 热电阻 二线或三线制

仪表具有输入信号故障保护输出

量程范围: (见选型清单)

信号输出: 4~20mA DC

最大负载: $R_{\max} = (U_s - 10V) / 0.02A - R_{\text{Lead}} \Omega$

误差范围: $\leq 0.1\% \text{ fsd}$

供电: 10~36VDC

仪表运行温度: -40~85℃

仪表保存温度: -55~125℃

相对湿度: 小于 90% 不结露

响应时间: 10~90% 小于 1ms

启动延时: <10ms

外形尺寸: 22.5 × 75 × 98.5mm

防护等级: IP 20

重量: 0.1kg

选型清单:	0~50℃	9407-202-01001
	0~100℃	9407-202-01011
	0~150℃	9407-202-01021
	0~200℃	9407-202-01031
	0~250℃	9407-202-01041
	0~300℃	9407-202-01051
	0~400℃	9407-202-01061
	0~500℃	9407-202-01071
	0~600℃	9407-202-01081
	-40~+60℃	9407-202-01101
	-50~+100℃	9407-202-01111
	-100~+50℃	9407-202-01121
	特殊定货	9407-202-01091